



دفترچه راهنما

ترازوی قطعه شمار دیجیتالی KEK



از شما به خاطر خرید این ترازو متشکریم. لطفاً قبل استفاده این دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید .

## ۱) مشخصه های فنی و عملکردهای اصلی ترازو

ظرفیت ترازو : ۳۰ کیلوگرم – دقت : ۱ گرم

واحدهای وزن کشی : گرم – پوند- کیلوگرم

دارای پارسنگ الکتریکی جهت توزین دقیق (وزن کشی خالص ) با استفاده از دکمه TARE

قابل استفاده با برق و باتری

قابل استفاده در دمای  $0^{\circ}\text{C}$  تا  $40^{\circ}\text{C}$

صفحه نمایش LCD دارای چراغ زمینه رنگ آبی

هشدار در اضافه بار و باتری کم

دارای عملکرد شمارشی

دارای حباب تراز

دارای ۲۰ کلید ضد آب در صفحه کلید

قابل نصب به کامپیوتر و پرینتر

دارای پایه های قابل تنظیم

## ۲) نحوه عملکرد و استفاده :

ترازو را در یک سطح صاف و مسطح قرار داده و پایه های آن را به دقت تراز نمایید .قبل از استفاده از کامل بودن شارژ باتری اطمینان حاصل کنید .

۱-۲) روش روشن کردن ترازو

ترازو را توسط کلید ON/OFF که در سمت راست ترازو قرار دارد روشن نمایید .ترازو

شروع به چک کردن اطلاعات خواهد کرد .بعد از چک خودکار, صفحه نمایش به صورت

۰ ۰۰۰۰۰ دیده خواهد شد حال ترازو برای وزن کشی آماده است

## ۳) نحوه عملکرد کلیدها

۱ تا ۹: اعداد شمارشی

(.) : ممیز اعشاری

FUNCTION: برای تایید عملیات تنظیم و تغییر واحد وزنی

CLEAR: برای پاک کردن داده ها

M+: برای جمع کردن داده ها

UNIT WEIGHT: برای محاسبه وزن هر واحد استفاده می شود

TARE: برای محاسبه وزن خالص بدون محاسبه وزن ظرف (ظرف را روی کفه ترازو

قرار میدهیم بعد دکمه TARE را فشار دهید تا صفحه نمایش صفر شود بعد اشیاء

مورد نظر را داخل ظرف قرار میدهیم)

ZERO: برای صفر اتوماتیک

ALARM SET: برای تنظیم محدوده وزن کشی

SAMPLE: برای شمارش استفاده می شود

MC: برای پاک کردن داده ها بکار می رود

ابتدا ترازو را روشن کنید بعد از صفر شدن ترازو دکمه M+ را فشار دهید و بعد وزن

مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید و سپس دکمه M+ را فشار دهید و وزن بعدی را

روی کفه ترازو قرار دهید به همین صورت تعداد مورد نظر را وزن کشی کرده که پنجره اول

وزن اشیاء را نشان می دهد پنجره دوم تعداد وزن کشی را برای ۲ ثانیه نشان می دهد

۵) عملکرد شمارشی :

ترازو قرار دهید و تعداد اشیاء را با استفاده از دکمه های شمارشی (۹ تا ۱) وارد کنید و دکمه

SAMPLE را فشار دهید تا ترازو وارد مرحله شمارشی شود سپس بقیه اشیاء مورد نیاز

برای شمارش را روی کفه ترازو قرار دهید تا شمارش شوند . در پنجره weighing وزن اشیاء

نشان داده می شود و در پنجره UNIT WEIGHT وزن هر واحد نشان داده می شود و در

پنجره QUANTITY تعداد شمارش شده نشان داده می شود .

۷) روش انتقال اطلاعات به کامپیوتر و پرینت :

این عملکرد در ویندوز ۹۸ ، ۲۰۰۰ ، XP قابل اجرا میباشد

ترازو را بوسیله کابل به کامپیوتر وصل کنید ، ترازو را روشن کنید و کمی صبر کنید تا صفحه نمایش صفر شود .

کامپیوتر را به روش زیر تنظیم کنید :

Start»»»All program »»» Accessories »»»Communication »»»Hyper

terminal»»»ok »»» name (KEC )»»» connection Description پنجره »»»»»

COM ۱»»»»»ok »»»»»Connect using (COM۱)»»»»»Connect to پنجره

حال صفحه مورد نظر آماده است . وزن مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید .سپس دکمه

FUNCTION را فشار دهید تااطلاعات به کامپیوتر منتقل شود . بعد از انتقال تمام داده ها به

File کامپیوتر ، در گزینه عنوان print را انتخاب کرده و پرینت بگیرید .

۸)خطاها و راه حل ها

• ترازو را به آرامی و دقت حمل نمایید و مورد استفاده قرار دهید.

• باتری ترازو را به موقع و بطور کامل شارژ نمایید .

• ترازو روشن نمی شود : اگر ترازو را با باتری استفاده میکنید شارژ باتری تمام شده است

سریعا" آن را بطور کامل شارژ نمایید .در صورتیکه ترازو را با کابل به برق شهری وصل

کرده اید ولی ترازو روشن نشد احتمالا" کابل قطعی دارد و کابل را تعویض کرده و دوباره

امتحان کنید . در صورتیکه با هیچ کدام از این روش ها شروع نشد ، لطفا" آن را جهت

سرویس به کیا سرویس ارسال کنید .

• -HHHH- : بر روی ترازو به منزله اضافه بار است ، سریعا" مقدار اضافی را از روی

ترازو بردارید .

• وزن نشان داده شده درصفحه نمایش مطابق وزنه روی کفه نباشد : ترازو نیاز به کالیبریت

دارد .طبق دستور العمل مذکور ترازو را کالیبریت نمایید .