



ترازوی آشپزخانه ks۰۵



kitchen scale



۱ - مشخصه های فنی ترازو:

نام ترازو: KS۰۵

ظرفیت: ۵ کیلو

درجه دقت: ۱ گرم

دارای عملکرد صفر خودکار

دارای عملکرد وزن کشی

سایز کفه: ۲۴*۱۸ سانتیمتر - باکفه ی شیشه ای

سایز ترازو: ۳*۲۴*۱۸ سانتیمتر

واحدهای وزن کشی: کیلوگرم (kg) / گرم (g) - پوند (Lb) / انس (OZ)

کلیدهای عملیاتی: TARE/ON/OFF/ZERO با قابلیت برد لمسی

قابل استفاده با ۲ عدد با تری نیم قلمی

۲- نحوه ی عملکرد:

ترازو را درروی سطح صاف ومسطح وسفت و بدور از هر گونه لرزش یا جریان باد قرار دهید .

سپس دکمه ON/OFF را به آرامی لمس کنید تا ترازو روشن شود تا صفحه نمایش عدد ۰,۰۰۰ را نشان

دهد اگر ترازو عدد مثبت و منفی نشان داد با یکبار فشار دادن دکمه ON/OFF می توانید

صفحه نمایش را صفر کنید ، در اینصورت ترازو آماده وزن کشی می باشد . ۳- محاسبه وزن خالص بدون احتساب وزن ظرف:

ترازو را روشن کنید تا عدد ۰ نشان داده شود سپس ظرف مورد نظر را روی کفه ترازو

قرار دهید و دکمه ON/OFF را یکبار فشار دهید تا عدد ۰,۰۰۰ نمایش داده شود مواد

مورد نظر را داخل ظرف قرار دهید تا وزن مواد بدون محاسبه ظرف نشان داده شود.

۵ - هشدارها - خطاها و راه حل ها :

• لطفا" در صورت تغییر مکان ترازو در صورتیکه که دمای مکان فعلی با دمای مکان

اولیه تفاوت داشته باشد ، ترازو را به مدت ۱۵ دقیقه در محیط قرار دهید تا با محیط

سازگار شود تا وزن کشی دقیق صورت گیرد .

• در هنگام استفاده از ترازو در صورت نیاز به تغییر واحد وزن کشی می توانید واحد وزن

کشی مورد نظر را با فشار دادن دکمه سیاه رنگ که در زیر ترازو قرار دارد می توانید

واحد کیلو گرم - گرم یا انس را انتخاب کنید .

- برای وزن کشی دقیق لطفاً "مواد مورد نظر برای وزن کشی را در وسط کفه ترازو قرار دهید و دقت کنید سطح مواد مورد نظر برای وزن کشی بزرگتر از سطح کفه ترازو نباشد .
- در صورتیکه ترازو روشن نشد مطمئن شوید باطری شما سالم است و جهت مثبت و منفی باطری را درست قرار داده اید
- ترازو را بدور از تماس آب و مایعات قرار دهید .
- هنگام تمییز کردن ترازو از دستمال مرطوب استفاده کنید .
- از دستکاری خود سرانه و تعمیر توسط افراد غیر متخصص خودداری شود .
- از آنجایی که ترازو وسیله حساس است دقت کنید که وزن بیشتر از ظرفیت ترازو روی کفه ترازو قرار ندهید ، این کار موجب آسیب دیدن اجزای داخلی ترازو می شود .
- اگر در صفحه نمایش ترازو عبارت **O-Ld** نشان داده شود به منزله اضافه وزن است. در اینصورت وزن اضافی را از روی کفه ترازو بردارید .
- ترازو را بدور از گرد و غبار و هر گونه آلودگی قرار دهید.
- از هرگونه ضربه به ترازو جدا " خودداری کنید .
- اگر ترازو به درستی وزن کشی نکرد در این صورت ترازو نیاز به کالیبریت دارد